

**Gavle og facader**

Gavle og facader, bortset fra fritlagte elementer, skal genopføres opmuret i røde sten.  
Betonplader på facade samt stern skal være hvide.

Iforbindelse med maling af altanbrøstninger kan alger slå igennem malingen trods afrensning. Man kan for at afhjælpe dette fjerne cementslam i tre mm. Dybde for at nå ind til kernen og dermed få fjernet alger og herefter male brøstningerne.

Se vejledning fra DTI.